

NEOFLOOR EP 500BC

მრავალფუნქციური ფერადი ეპოქსიდური შუალედური საფარი

აღწერა

ეპოქსიდური ფისის ბაზაზე დამზადებული, ორკომპონენტიანი, გამსხნელების გარეშე, დაბალი სიბლანტის ფერადი იატაკის საფარი. გამოიყენება მრავალფუნქციური ან თხელი ეპოქსიდური სისტემების შუალედურ/მატარებელ ფენად.

გამოყენების სფეროები

- ბეტონის, ცემენტის და ეპოქსიდურ ხსნარებზე, სამრეწველო იატაკებზე;
- საწყობებში, პანგარებში, სარემონტო და საამწყოზო ზონებში, სადაც მოძრაობს ჩანგლიანი დამტვირთველი და მძიმე ტექნიკა;
- ქარხნებში, სახელოსნოებში, საწარმოო და შესაფუთ ზონებში;
- კედლის საფარად, მექანიკური/ქიმიური მდგრადობისა და ჰიგიენურობის გასაზრდელად;
- საშუალო და მძიმე დატვირთვის იატაკებზე.

უპირატესობები

- გამსხნელების გარეშე;
- მაღალი დამსველებელი უნარი მრავალფუნქციური სისტემებისთვის;
- მაღალი წნევისა და ცვეთისადმი მდგრადობა;
- ადვილად ნაწილდება და ქმნის გლუვ ზედაპირს; ხანგრძლივი გადაფარვის ინტერვალი.

ფიზიკური და მექანიკური მონაცემები

მახასიათებელი	მნიშვნელობა	სტანდარტი
სიმკვრივე (A+B)	1.45 ± 0.05 გ/სმ³	EN ISO 2811-1
მყარი ნივთიერებები	100%	EN ISO 3251
Taber ცვეთა (CS10/1000/1000)	<55 მგ	ISO 5470-1
კუმშვის სიმტკიცე	>80 N/mm²	EN ISO 196
ღუნვის სიმტკიცე	>38 N/mm²	EN ISO 196
აღბეზი	>3 N/mm²	EN 1542 / ASTM D4541
Shore D	>70	EN ISO 868 / ASTM D2240

გამოყენების მონაცემები

მახასიათებელი	მნიშვნელობა
შერევის თანაფარდობა	80:20
Pot life	25 წუთი (100 გ A+B)
ფენებს შორის ლოდინი	12 საათი
მსუბუქი მოძრაობა	1 დღე
სრული გამყარება	7 დღე

ზედაპირის მომზადება

ზედაპირი უნდა იყოს სუფთა, მტკიცე და თავისუფალი ზეთის, საღებავის ნარჩენების, ცემენტის რძისა და სუსტი ნაწილაკებისგან. ბზარები და დეფექტები წინასწარ უნდა შეკეთდეს. პრაიმერის დატანისას დაიცავით შესაბამისი ზედაპირის მომზადების წესები.

სისტემის მაგალითი

2.5-3.0 მმ ტექსტურული იატაკისთვის წყარო დოკუმენტი უთითებს NEOPRIMER EP 110SF პრაიმერს დაახლოებით 0.25-0.50 კგ/მ². დანარჩენი ფენების ხარჯი შეირჩევა პროექტის სისტემის მიხედვით.

შენახვა და უსაფრთხოება

შეინახეთ ორიგინალურ, დახურულ შეფუთვაში, მშრალ და რეკომენდებულ ტემპერატურულ პირობებში. გახსნილი შეფუთვა სრულად უნდა იქნეს გამოყენებული. პროდუქტი განკუთვნილია პროფესიონალური გამოყენებისთვის. გამოიყენეთ სამუშაო ტანსაცმელი, დამცავი ხელთათმანები, სათვალე და რესპირატორული დაცვა. დეტალური მოთხოვნები იხილეთ SDS/MSDS-ში.